



Legenda:

- Betonová obruba II. 15 cm; snížená podsádka
- Srdlovarcí kabel - stávající nadzemní
- Srdlovarcí kabel - stávající podzemní
- Hranice stavebních úprav
- Nezaměřený průběh metalického kabelu
- Elektro NN - stávající podzemní
- Elektro VN - stávající podzemní
- Vodovod - stávající
- Kanalizace výtlaků - stávající
- Kanalizace výtlaků - stávající
- Veřejné osvětlení - stávající
- Nová přípojka útlaků vpusti DN150
- Nový stožár VO (ISO401)
- Stávající svítidlo dopravní značení

Legenda inženýrských sítí:

- Srdlovarcí kabel - stávající nadzemní
- Srdlovarcí kabel - stávající podzemní
- Nezaměřený průběh metalického kabelu
- Elektro NN - stávající podzemní
- Elektro VN - stávající podzemní
- Vodovod - stávající
- Kanalizace výtlaků - stávající
- Kanalizace výtlaků - stávající
- Veřejné osvětlení - stávající
- Nová přípojka útlaků vpusti DN150

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	PODS REVIZE	OPIS REVIZE
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Projekce dopravní Filip s.r.o.
 Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 416 831 624
 IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792

Výpracoval: Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Milan Tesar, Ing. Jaroslav Uška
Kontroloval: Ing. Josef Filip, Ph.D.
KÚ: Svatov (7762326)
Investor: Obec Stratov
Zakázka: CHODNIKY V OBCI STRATOV
Ossah: KOORDINAČNÍ SITUACE - část 4

Vedoucí projektu: Ing. Josef Filip, Ph.D.
Datum: 09/2015
Stupeň: DUR
Číslo zakázky: 15-060-1
Podatí formátů A4: 6
Číslo přílohy: Mřížka
Číslo kopie: 1:250

Projekce dopravní Filip s.r.o.
 Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 416 831 624
 IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792

Výpracoval: Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Milan Tesar, Ing. Jaroslav Uška
Kontroloval: Ing. Josef Filip, Ph.D.
KÚ: Svatov (7762326)
Investor: Obec Stratov
Zakázka: CHODNIKY V OBCI STRATOV
Ossah: KOORDINAČNÍ SITUACE - část 4

